



**REDUKTOR HN-01-725**  
**Prenosni odnos**  
**3.18:1**

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Oznaka reduktora</b>                      | HN-01-725                 |
| <b>Prenosni odnos</b>                        | 3.18:1                    |
| <b>Snaga</b>                                 | 29.41KW (40KS)            |
| <b>Ulazni broj obrtaja</b>                   | 540 o/min                 |
| <b>Obrtni moment izlaznog vratila</b>        | 260 Nm                    |
| <b>Ulazno vratilo – prečnik</b>              | • 1-3/8“                  |
| <b>Ulazno vratilo - prečnik</b>              | 31.25mm                   |
| <b>Konusni zupčanik ulaznog vratila</b>      | Modul M5.08, broj zuba 11 |
| <b>Izlazno vratilo – prečnik</b>             | 50.8mm                    |
| <b>Konusno zupčasto izlazno vratilo</b>      | Modul M5.08, broj zuba 35 |
| <b>Težina reduktora</b>                      | 28 kg                     |
| <b>Max. preporučeni interval zamene ulja</b> | 500 h                     |
| <b>Preporučeno ulje</b>                      | 80W-90                    |
| <b>NAPOMENA</b>                              |                           |

Reduktor se isporučuje bez ulja i neophodno ga je napuniti pre prve upotrebe. Preporuka proizvođača je da se prva zamena ulja vrši nakon 50-70 radnih sati a zatim nakon 500-700 radnih sati ili jednom godišnje.

